



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XVIII 7		1. VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITA S.Caterina via Borgo S.Caterina		N. CIV. 68-68A		a) pessimo b) attivo c) mediocre d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccaleone f.25; mp. 1357				2. NECESSITA DI RESTAURO	
PROPRIETA Privata		USO ATTUALE abitazione		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COPERTURE ☐	
UMIDITA ☐					
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.2 art.11					
PROTEZIONE PROPOSTA					
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
Costruito forse nel XVIII secolo.		Edificio in cortina a pianta allungata.		Struttura muraria mista in pietra e cotto.	
Apertura posteriore di un negozio.		Altezza di tre piani.		Intonacatura esterna.	
		Copertura a due falde.		Tetto con orditura in legno e manto in coppi.	
		Sul retro corpo di fabbrica rettangolare di tre piani, con copertura a due falde, collegato al corpo principale da un 3° piccolo corpo di un piano.		Solai in legno.	
		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		Contorni delle porte in arenaria martellinata.	
PROPRIETARIO ATTUALE		Due porte ad arco ribassato. Comignolo in cotto visibile sulla strada.; rosta in ferro battuto nella lunetta del portone del negozio.		Ante del portone in legno con picchietti in ferro.	
BIBLIOGRAFIA		All'interno volta a crociera.		PROPOSTE DI RESTAURO	
DOCUMENTI ANNESSI		negoz. attività artigianali, vetture, insegna, ecc.		OSSERVAZIONI	
REG. 14.19 / 7.14				REDATTA DA M. Torrioni -gennaio 1973	
				REVISIONATA DA V. Zauli febbraio 1973	
				VISTA DA	

