



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI			
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>		EPOCA <u>sec. XVII-XVIII</u>		1. VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) medio d) buono e) ottimo		NUMERO SCHEDA <u>0150130</u>	
LOCALITÀ <u>S. Caterina</u> VIA <u>Borgo S. Caterina</u> N. CIV. <u>68B-70</u>				2. NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottimo condizioni		GRADO <u>3</u>	
CATASTO <u>Boccaleone f.25;mp.1806 - Viale Santuario dell'Addolorata, 2A</u>							
PROPRIETÀ <u>privata</u>		USO ATTUALE <u>negozio, abitazione</u>					
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COPERTURE ☐		UMIDITÀ ☐	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 11</u>							
PROTEZIONE PROPOSTA							
DATI CRONOLOGICI <u>Costruito nel XVII o nel XVIII sec.</u>		DATI TIPOLOGICI <u>Edificio d'angolo a pianta rettangolare.</u>		STRUTTURE E MATERIALI <u>Struttura muraria in pietra e cotto, intonacata.</u>			
<u>Apertura posteriore di un negozio al 68B.</u>		<u>Altezza di tre piani più sottotetto.</u>		<u>Solai in legno.</u>			
		<u>Tetto a due falde.</u>		<u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi.</u>			
				<u>Contorni della apertura in arenaria.</u>			
		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO <u>Due porte ad arco a tutto sesto su due fronti.</u>					
PROPRIETÀ ATTUALE		<u>In viale Santuario al piano terra quattro finestrelle quadrate con grate in ferro. Tracce di affreschi sotto il successivo intonaco (ornamenti e stemmi gentilizi); su via S. Caterina. ovale con immagine sacra.</u>		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Consolidamento. Rifacimento intonaco.</u>			
BIBLIOGRAFIA				OSSERVAZIONI			
DOCUMENTI ANNESSI <u>REG. 7.9 / 7.12 / 7.11 / 7.13 /</u>							
				REDATTA DA <u>M. Torriani</u> - gennaio 1973			
				REVISIONATA DA <u>V. Zucchi</u> febbraio 1973			
				VISTA DA			

