




COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <u>Circolo "A.C.L.I."</u>		EPOCA <u>SEC. XIX (fine)</u>		1 - VALORE ARCHITETTONICO		NUMERO SCHEDE <u>0150133</u>
LOCALITA' <u>S. Caterina</u> <u>viale Santuario</u>		N. CIV. <u>4</u>		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo		
CATASTO <u>Boccaleone f. 4; mp. 1905</u>				2 - NECESSITA' DI RESTAURI		GRADO 
PROPRIETA' <u>privata</u>		USO ATTUALE <u>bar e circolo ricreativo</u>		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o parziale d) restauri parziali e) ottime condizioni		
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COPERTURE ☐		piano terreno stato dell'edificio spazi liberi DESTINAZIONE DI PIANO <u>2343</u> <u>5</u>
CONDIZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n. 2 art. 11</u>		CONDIZIONE PROPOSTA		UMIDITA' ☐		
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI		
Costruzione del <u>XIX secolo (fine)</u>		Edificio ai margini del borgo a <u>pianta irregolare, all'incirca a</u> <u>a L.</u>		Struttura muraria mista in pietra e laterizio, intonacata.		
Ristrutturazione interna e esterna - rifacimento intonaco sui lati nord e ovest) del 1960-1970.		Altezza di due piani.		Aggiunti elementi strutturali in c.a.		
Rifacimento delle porte e delle in- ferriate alle finestre.		Copertura a più falde con im- postazione a padiglione.		Solai in legno.		
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		Tetto con orditura in legno e manto in coppi.		
		Porta d'ingresso con inferriate in ferro e vetro. (recente)		Contorni delle aperture in arenaria.		
		Due finestre con rari contorni in legno sul lato sud.		PROPOSTE DI RESTAURI		
BIBLIOGRAFIA		L'edificio costituisce il lato o- vest dello slargo sul fianco del Santuario e contribuisce a creare		Salvaguardia della piazzetta.		
DOCUMENTI ANNESSI		L'atmosfera raccolta e distesa.		OSSERVAZIONI		
Neg. 12.3a / 13.7 / 13.9						
				REDATTA DA <u>M. Torriani</u> - gennaio 1973		
				REVISIONATA DA <u>V. Zucchi</u> febbraio 1973		
				VISTA DA		

