



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE <u>Colonna votiva</u>		EPOCA <u>SEC. XVII</u>		NUMERO SCHEDA	
LOCALITA' <u>S. Caterina</u> <u>Viale Santuario</u>		N. CIV.		0150139	
CATASIO <u>Boccaleone f.25</u>					
PROPRIETA'		USO ATTUALE		GRADO	
STRUTTURE VERTICALI	☐	STRUTTURE ORIZZONTALI	☐	COBERTURE	☐
PROTEZIONE ESISTENTE <u>art. NA 14; Vincolo Soprint. Monum. 18/7/1914</u>		UMIDITA'		☐	
PROTEZIONE PROPOSTA					
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
Costruita nel 1614 (v. iscrizione sul basamento).		Su due gradini è posto un piedestallo di tipo classico.		a) pessimo b) cattivo c) medio d) buono e) ottimo	
La sede originaria della colonna era al centro di via Borgo S. Caterina (come appare negli ex voto del Santuario del 1708 e 1799). Collocata alla fine della l'800 nella sede attuale, più tardi vennero aggiunti i due gradini alla base.		Colonna liscia con base attica e capitello di tipo tuscanico. L'abaco è sormontato da un gruppo scultoreo (Pietà che riproduce il dipinto conservato nel Santuario) protetto da un baldacchino semisferico.		2 - NECESSITA' DI RESTAURO	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro lacunoso e generico d) restauri parziali e) ottime condizioni	
BIBLIOGRAFIA		Sul lato sud del piedestallo è scolpita un'iscrizione con la data del 1614.		a b c d e	
E. FORNONI, St. di Berg., XVI; L. PELANDI, 1962, IV.		La colonna rappresenta il punto di convergenza ottico della piazza (il sagrato del Santuario).		GRADO	
DOCUMENTI ANNESSI		negozii, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.		1	
NEG. 9.28a / 9.29a / 9.30a				4 = 8	
				DESTINAZIONE DI PIANO	
				4	
				4	
				STRUTTURE E MATERIALI	
				Gradini in pietra da taglio	
				Colonna e gruppo scultoreo in marmo di Zandobbio.	
				Baldacchino in rame.	
				PROPOSTE DI RESTAURO	
				OSSERVAZIONI	
				REDATTA DA <u>M. Torriani</u> - gennaio 1973	
				REVISIONATA DA <u>V. Zambelli</u> febbraio 1973	
				VISTA DA	

