



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>		EPOCA <u>sec. XIX fine</u>		NUMERO SCHEDA	
LOCALITA' <u>S. Caterina</u> VIA <u>Borgo S. Caterina; viale</u> N. CIV.				0 1 5 0 1 4 1	
CATASTO <u>Boccaleone f.25 ; mp.1804-4690</u>		<u>Santuario</u>			
PROPRIETA' <u>privata</u>		USO ATTUALE <u>Nessuno</u>			
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COPERTURE ☐	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.C. n.a. art.14 e 52</u>		UMIDITA' ☐			
PROTEZIONE PROPOSTA					
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
<u>Costruito alla fine del XIX secolo.</u>		<u>Edificio all'interno della cortina del borgo, a pianta allungata. Altezza di tre piani. Copertura a padiglione.</u>		a) massimo b) medio c) medio-basso d) basso e) minimo	
		<u>Anco' nello spazio di pertinenza, in parte occupato da tettoia, piccolo edificio rustico.</u>		0 - NECESSITA' DI RESTAURO	
				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro parziale d) restauro parziale e) nessuna condizione	
				piano terreno	
				piano dell'edificio	
				apex liberi	
				DISTRIBUZIONE DI PIANO	
				4.333	
				4.333	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		STRUTTURE E MATERIALI	
		<u>Edificio completamente neutro senza alcuni elementi degni di nota.</u>		<u>Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata.</u>	
		<u>Sul lato ovest l'edificio non presenta alcuna finestra, risultando così assai pesante.</u>		<u>Solai in legno.</u>	
				<u>Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi</u>	
				<u>Tettoia coperta in ondolato plastico.</u>	
BIBLIOGRAFIA				PROGETTI DI RESTAURO	
DOCUMENTI ANNESSI		Dopo attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.		OSSERVAZIONI	
<u>NEG. 12. 4a / 141.37a</u>				<u>Subordinazione dell'edificio agli spazi liberi che lo circondano e che devono essere valorizzati.</u>	
				REDATTA DA <u>M. Torriani</u> - gennaio 1973	
				REVISIONATA DA <u>V. Zambelli</u> febbraio 1973	
				VISTA DA	

