



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XIX		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S. Caterina via Borgo S. Caterina (vicolo la-N. civ. 80		catasto Boccaleone f.25;mp. 1795 terale)		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo	
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE nessuno "		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.14		COBERTURE ☐		UMIDITÀ ☐	
PROTEZIONE PROPOSTA				GRADO	
				a b c d e	
				6	
				d = 4	
				DESTINAZIONE DI PIANO	
				d.	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
Costruito nel XIX secolo.		Edificio a pianta rettangolare, alto due piani.		Struttura murarie mista in pietra e cotto, con intonacatura esterna.	
Attualmente abbandonato e molto degradato.		Tetto a due falde.		Soli in legno.	
Sul retro è stato aggiunto un corpo di fabbrica (XX sec.) abitato.		Corpo di fabbrica sul lato ovest a due piani con copertura a piana, su cui è stata sovrapposta una falda inclinata.		Tetto con orditura in legno e manto in coppi. sul retro)	
				Per il corpo di fabbrica, solai in c.a.	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		Due finestrelle quadrate sul lato ovest con inferriata.		Demolizione.	
		L'edificio e soprattutto l'aggiunto posteriore squilibrano il cortile dell'edificio della scheda n. 01.5.01.42.		OSSERVAZIONI	
BIBLIOGRAFIA					
DOCUMENTI ANNESSI		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna ecc.			
NEG. 1367 / 136.8				REDATTA DA M. Torriani - gennaio 1973	
				RIVISIONATA DA V. Zucchi - febbraio 1973	
				VISTA DA	

