



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI			
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>		EPOCA <u>sec. XIX</u>		1. VALORE ARCHITETTONICO		NUMERO SCHEDA <u>01501451</u>	
LOCALITA' <u>S.Caterina</u> VIA <u>Borgo S.Caterina</u>		N. CIV. <u>80B</u>		a) pessimo b) cattivo c) mediocre di buono d) ottimo			
CATASTO <u>Boccaleone f.25; mp.2838</u>		USO ATTUALE <u>magazzino e abitazione</u>		2. NECESSITA' DI RESTAURO		GRADO <u>5</u>	
PROPRIETA' <u>privata</u>				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro parziale d) restauri parziali e) nessun restauro			
STRUTTURE VERTICALI	☐	STRUTTURE ORIZZONTALI	☐	COPERTURE	☐	UMIDITA'	☐
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.14</u>							
PROTEZIONE PROPOSTA							
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI			
<u>Costruito nel XIX secolo.</u>		<u>Edificio all'interno del tessuto del borgo, a pianta rettangolare.</u>		<u>Struttura muraria mista in pietrame e cotto, intonacata.</u>			
<u>Parziale demolizione a sud interno al 1960: prima l'edificio era unito a quello della scheda 01.5.01.43.</u>		<u>Altezza di due piani.</u>		<u>Solai in legno.</u>			
<u>Ristrutturazione del I piano.</u>		<u>Copertura a due falde.</u>		<u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi.</u>			
				<u>Tettoia sulle scale in ondulux.</u>			
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO			
		<u>Scale esterne per accesso al piano superiore sul lato nord.</u>					
		<u>Il resto del mappale è occupato da piccole costruzioni provvisorie (garages) in lamiera ondulata.</u>					
FOTILOGRAFIA				OSSERVAZIONI			
				<u>Si propone la demolizione.</u>			
DOCUMENTI ANNESSI		Negozii, attività artigianali, bottega, insegna ecc.					
<u>NEG. 14.25/ 30.34a</u>							
				REDATTA DA <u>M. Torriani</u> - <u>Gennaio 1973</u>			
				REVISIONATA DA <u>V. Savella</u> - <u>Febbraio 1973</u>			
				VISTA DA			

