



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE <u>Officina meccanica</u>		EPOCA <u>sec. XX dopo '45</u>		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITA' <u>S.Caterina</u> VIA <u>Borgo S.Caterina</u>		N. CIV. <u>76</u>		a) pessimo b) cattivo c) mediocre di buono d) ottimo	
CATASTO <u>Boccaleone f.25; mp.1797</u>		USO ATTUALE <u>officina meccanica di riparazione</u>		2 - NECESSITA' DI RESTAURO	
PROPRIETA' <u>privata</u>				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottimo condizioni	
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COBERTURE	UMIDITA'	GRADO	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.14</u>				a b c d e	
PROTEZIONE PROPOSTA				6	
				4,5	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
<u>Costruita nel decennio 1950-1960.</u>		<u>Edificio isolato.</u>		<u>Struttura portante in c.a. con tampo-</u>	
		<u>Capannone a pianta rettangolare, con</u>		<u>Volte con elementi elementi prefabri-</u>	
		<u>copertura a volta.</u>		<u>cati in c.a. con copertura in Fibroce-</u>	
				<u>mento; porte scorrevoli in ferro e</u>	
				<u>vetro.</u>	
		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
PROPRIETA' ATTUALE		<u>Pensilina su tutto il fronte sud</u>			
		<u>in ondulux.</u>			
BIBLIOGRAFIA		<u>L'edificio costituisce la quinta</u>		OSSERVAZIONI	
		<u>nord del cortile dell'edificio al-</u>		<u>Si propone la demolizione.</u>	
		<u>la scheda n. 01.5.01.42 degradan-</u>			
		<u>dolo in maniera assoluta.</u>			
DOCUMENTI ANNESSI		negoz. attività artigianali vicino insegna sec.			
<u>NEG. 14.23 / 14.24</u>				REDATTA DA <u>M.Torriani</u> -gennaio 1973	
				REVISIONATA DA <u>V. Rulli</u> febbraio 1973	
				VISTA DA	

