





COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE <u>Officina meccanica</u>		EPOCA <u>sec. XVIII-XX</u>		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ <u>S. Caterina</u> VIA <u>Borgo S. Caterina</u>		N. CIV. <u>80C-80F</u>		a) possesso b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo	
CATASTO <u>Boccaleone f.25; mp. 1787</u>		USO ATTUALE <u>officina meccanica, uffici e abitazione</u>		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ <u>privata</u>				a) impossibile b) ristagno integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COPERTURE	UMIDITÀ	GRADO	
☐	☐	☐	☐	a b c d e	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 14</u>				5	
PROTEZIONE PROPOSTA				2 = 14	
				6	
				2	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
All'inizio dell'800 esisteva solo il corpo di fabbrica A verso nord con pianta ad L e corte rustica.		Edificio all'interno del borgo a pianta irregolare costituito da più corpi di fabbrica collegati, alti uno o due piani (tre piani nella sopraelevazione del corpo D adibito ad uffici e abitazione).		Struttura muraria mista in pietrame e cotto, pilastri in c.a. con intonacatura.	
Aggiunte posteriori e successive dei corpi B-C-D che hanno occupato una zona prima ad arti.		Copertura a più falde e in parte a terrazza.		Controsoffittatura in legno.	
Ristrutturazione integrale recente dell'interno dei corpi A e B per adibirli a officina: aggiunta di strutture portanti in c.a. e sfondamento delle pareti. Sopraelevazione del corpo		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		Tetto con orditura in legno e manto in coppi.	
PROPRITARIO ATTUALE <u>D.</u>		Nel cortile interno molto degradato in acciottolato: tettoia rustica su pilastri in mattoni sul lato ovest e piccolo corpo di fabbrica parzialmente demolito sul lato sud.		PROPOSTE DI RESTAURO	
BIBLIOGRAFIA		Ampi finestrani in vetrocemento.		OSSERVAZIONI	
DOCUMENTI ANNESSI		cognomi, attività artigianali, vecchie insegne ecc.		REDATTA DA <u>M. Tottiani</u> - gennaio 1973	
NEG. <u>29.1 / 30.35a / 30.36a / 30.37a</u>				REVISIONATA DA <u>V. Zucchi</u> febbraio 1973	
<u>29.2a / 29.3 / 29/4</u>				VISTA DA	
scheda <u>bia</u>					





COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE	Officina meccanica			NUMERO SCHKDA		
LOCALITÀ	S.Caterina	VIA	Borgo S.Caterina	N. CIV.	80C-80F	0150147
REDATTA DA	M.Torriani	-gennaio 1973	REVISIONATA DA	V.Zanella	febbraio 1973	VISTA DA
						
						
						
						
altri elementi di identificazione grafica e fotografica						