



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA Sec. XVIII ?		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITA S. Caterina VIA Borgo S. Caterina		N. CIV. 80D-82		a) perfetto b) ottimo c) mediocre d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccassone f. 25; mp. 1794				2 - NECESSITA DI RESTAURO	
PROPRIETA privata		USO ATTUALE negozio e abitazione		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 14		UNITA		GRADO	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada				a b c d e	
				3	
				3,5 = 14	
				4	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
Probabilmente del XVIII secolo.		Edificio d'angolo a pianta irregolare.		Struttura muraria mista in pietra e cotto, intonacata.	
Restaurata e ampliata sul retro nel sec. XX.		Altezza di due piani più sottotetto abitato.		Solai probabilmente in c.a. e laterizio	
Su via S. Caterina: apertura di un negozio, aggiunta di un balcone al II piano.		Tetto a due falde sfessate.		Tetto con orditura in legno e manto in coppo.	
		Corpo di fabbrica sul retro a un piano, con copertura a una falda.		A piano terreno zoccolo in lastre di pietra verticale (sul vicolo).	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		Porta a tutto sesto con contorni in archeria. Balcone al II piano.			
		Apertura quadrate sulla via seconda via con grate in ferro.			
		Sul retro: balcone con parapetto in elementi in cotto e tettoie in lamiera; balconcini con ringhiera in ferro.		OSSERVAZIONI	
BIBLIOGRAFIA		negoz. attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.			
DOCUMENTI ANNESSI		Apertura del negozio fuori proporzioni.		REDATTA DA M. Torriani - gennaio 1973	
NEG. 6.12 / 6.13 / 6.14				REVISIONATA DA V. Tulli febbraio 1973	
				VISTA DA	

