



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																													
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA Sec. XIX										NUMERO SCHEDA																													
LOCALITÀ S. Caterina										VIA Borgo S. Caterina										N. CIV. 86B-86C																													
CATASTO Boccaleone f. 25; mp. 1703										USO ATTUALE officina e abitazione										0150151																													
PROPRIETÀ privata										STRUTTURE VERTICALI										STRUTTURE ORIZZONTALI										COBERTURE										UMIDITÀ									
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11										1 - VALORE ARCHITETTONICO										2 - NECESSITÀ DI RESTAURO										GR/																			
PROTEZIONE PROPOSTA										a) pessimo b) scarso c) mediocre d) buono e) ottimo										a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni										a b c d e																			
										piano terreno										1 2 3 4 5 6 7 8 9 10										3																			
										resto dell'edificio										1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																													
										spazi liberi										1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																													
										DESTINAZIONE DI PIANO																																							
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										STRUTTURE E MATERIALI																													
Costruzione del XIX secolo.										Edificio in cortina a pianta irregolare.										Struttura muraria in pietra e cotto con intonacatura esterna (degradata).																													
Aperture a piano terra per negozi.										Altezza di quattro piani abitabili, mansarda molto degradata.										Solai in legno.																													
										Tetto a due falde sfasate.										Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																													
																				Contorni delle aperture in arenaria.																													
PROPRIETARIO ATTUALE										CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO										PROPOSTE DI RESTAURO																													
										Sul fronte cornici orizzontali in corrispondenza dei davanzali.										Restauro o demolizione della mansarda.																													
										Ingombrante il canello per insegna a piano terra.																																							
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI																													
																				Accesso ai piani superiori del n. 86 (v. scheda 01.5.04.50)																													
DOCUMENTI ANNESSI										negli, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																							
REG. 6.17 / 6.24																				REDATTA DA M. Torriani-gennaio 1973																													
																				REVISIONATA DA V. Zanella-febbraio 1973																													
																				VISTA DA																													

