



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XIX		1. VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S.Caterina via Borgo S.Caterina		N. CIV. 88		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccaleone f. 25: mp. 1787 (b)				2. NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE abitazione		a) impossibile b) intervento integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COBERTURE ☐	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 14		UNIDITÀ ☐		GRADO	
PROTEZIONE PROPOSTA				a b c d e	
				3 = 18	
				DESTINAZIONE DI PIANO 3 6	
				3	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
Costruito nella prima metà del XIX secolo come edificio adibito agli uffici della fonderia Mancini (v. Scheda 01.5.01.54).		Edificio all'interno del borgo; collegato agli edifici delle schede n.01.5.01.54 e 01.5.01.52. Pianta rettangolare. Altezza di due piani più sottotetto. Tetto a una falda.		Struttura muraria mista in pietrame e cotto, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		Balleratoio lungo tutto il lato est. Abbeino visibile sul lato ovest; finestrelle rettangolari nel sottotetto. Motivo decorativo in lamiera sulla linea di gronda. L'edificio forma il lato ovest di un cortile acciottolato.		Ristrutturazione del cortile.	
FOTOGRAFIA		negozio, attività artigianali, fornaio, falegname ecc.		OSSERVAZIONI	
DOCUMENTI ANNESSI					
NEG. 14.30 / 14.29				REDATTA DA M.Torriani -gennaio 1973	
				REVISIONATA DA V. Zambelli febbraio 1973	
				VISTA DA	

