



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XIX		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S. Caterina VIA Borgo S. Caterina		N. CIV. 90A-92A		a) presenza di ostacolo di misura di lusso b) valore	
CATASTO Boccaleone f.25; mp. 1785				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE osteria e abitazione		a) impossibilità b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE	
UMIDITÀ					
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 14				piano terreno	
PROTEZIONE PROPOSTA				poco dell'edificio	
fronte e ambienti a piano terra				spazi liberi	
				DESTINAZIONE DI PIANO	
				2.666	
				3.333	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
Costruito nel secolo scorso su struttura precedente come locanda con stalle.		Edificio in cortina a pianta quadrangolare. Altezza di tre piani più sottotetto abitato.		Struttura muraria mista in pietra e cotto con intonacatura esterna.	
Rifacimenti intonaco e tetto interno al 1965.		Copertura a due falde.		Tetto con orditura in legno e manto in coppi.	
				Solai in legno.	
				Contorni delle finestre e della porta architravate in arenaria.	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		Ballatoio su mensole di pietra in ferro battuto lungo tutta la facciata al I piano. Aperture architravate al piano terra.			
		Buoni gli ambienti a piano terra: a ovest nell'osteria, dal pavimento rialzato rispetto al piano stradale, due archi di sostegno su colonna		OSSERVAZIONI	
BIBLIOGRAFIA		in arenaria verniciata.		Retro insignificante, probabilmente restaurato, con balconcino.	
DOCUMENTI ANNESSI		A ovest nell'ex stallaggio, archi su colonne e grosse travi in legno in vista.		REDATTA DA N. Torriani	
NEG. 136.9 / 13.3				REVISIONATA DA V. Scilla	
				VISTA DA	
				gennaio 1973	
				febbraio 1973	

