



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Officina e magazzino		EPOCA sec. XX dopo 145		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S.Oterina VIA Borgo S.Caterina		N. CIV. 94		a) pessimo b) medio c) buono d) ottimo	
CATASTO Boccaleone f.25 ; mp. 4686				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE officina e magazzino		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COPERTURE ☐	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 12		PROTEZIONE PROPOSTA		GRADO	
				a b c d e	
				6	
				4,5-6	
				4	
				4,5	
				4,5	
DATI CROMOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
Edificio costruito dopo il 1945.		Due distinti corpi di fabbrica a ovest a pianta irregolare.		Corpo ovest: struttura muraria in primari di calcestruzzo. Tetto con solette piana in c.a.	
		Corpo a ovest, altezza di 1 piano; Copertura piana.		Corpo est: struttura portante in c.a. tetto con orditura in legno e manto in coppi.	
		A est pianta rettangolare a un piano; coperture a una falda.			
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		Gancellata d'accesso (rozzamente rivestita in lamiera) sul cortile al n° 94.		Demolizione.	
		Gli edifici sono collocati in una delle zone più sciatte del borgo.		OSSERVAZIONI	
BIBLIOGRAFIA					
DOCUMENTI ANNESSI		negati, scritti originali, foto, disegni, ecc.		REDATTA DA M. Tobbiani - gennaio 1973	
NEG. 29.10 / 29.11				REVISIONATA DA V. Sella febbraio 1973	
				VISTA DA	

