



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI																
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>		EPOCA <u>sec. XVIII</u>		1 - VALORE ARCHITETTONICO																
LOCALITÀ <u>S. Caterina</u> VIA <u>Borgo S. Caterina</u>		N. CIV. <u>31</u>		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																
CATASTO <u>Boccaleone f.25; mp. 978</u>				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>abitazione</u>				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COPERTURE ☐																
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 14</u>		UNITÀ ☐		GRADO																
PROTEZIONE PROPOSTA				<table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>d</td> <td>e</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </table>		a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	b	c	d	e																
1	2	3	4	5																
6	7	8	9	10																
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		DESTINAZIONE DI PIANO																
<u>Costruzione del XVIII secolo (?)</u>		<u>Edificio d'angolo a pianta irregolare, alto tre piani.</u>		<u>3.666</u>																
<u>Rimaneggiamento del piano terra con apertura di passaggio pedonale sull'angolo con via A. da Rosciate.</u>		<u>L'edificio nella parte sud presenta anche il sottotetto per cui il tetto risulta a livello più alto rispetto alla parte nord.</u>		<u>1.223</u>																
<u>Probabile aggiunta del corpo di fabbrica posto sul retro dell'oratorio di S. Giuseppe (v. scheda 01.5801.44)</u>		<u>Tetto a due falde.</u>		STRUTTURE E MATERIALI																
		<u>Ballatoi sui due piani sul retro e verso il cortile interno.</u>		<u>Struttura murarie in pietra e laterizi intonacate.</u>																
		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		<u>Solai in legno.</u>																
PROPRIETARIO ATTUALE		<u>Il passaggio pedonale sul lato ovest lungo via A. da Rosciate forma una sorta di porticato con apertura verso strada chiuse da ringhiere in ferro battuto.</u>		<u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi.</u>																
BIBLIOGRAFIA		<u>L'edificio costituisce quinta d'angolo di via A. da Rosciate, omogenea con quella di via dei Celestini.</u>		<u>Ringhiere con ballatoi in ferro su mensole in pietra.</u>																
DOCUMENTI ANNESSI		negoz. attività artigianali, vorzine, Lasegna, ecc.		PROPOSTE DI RESTAURO																
<u>REG. 8.7 / 8.2 / 8.3 / 8.6</u>				<u>Risanamento e ristrutturazione del cortile posteriore. Ridisegnare gli ingressi del passaggio pedonale.</u>																
				<u>Fino a metà '800 - slargo (piazze dell'Olmo) in corrispondenza dell'in crocio</u>																
				REDATTA DA <u>M. Torriani</u> - gennaio 1973																
				REVISIONATA DA <u>V. Zambelli</u> febbraio 1973																
				VISTA DA																

