



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI			
DENOMINAZIONE Ex oratorio di S. Giuseppe		EPOCA sec. XVII		1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo		NUMERO SCHEDA 0150161	
LOCALITÀ S. Caterina		VIA Borgo S. Caterina		N. CIV. 33			
CATASTO Boccaleone f. 25; mp. 2873		USO ATTUALE magazzino e abitazione		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro insieme o parziale d) restauri parziali e) ottime condizioni		GRADO 3	
PROPRIETÀ privata		STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COBERTURE ☐	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11		PROTEZIONE PROPOSTA		piano nudo		3	
				resto dell'edificio		3	
				spazi liberi		3	
				DESTINAZIONE DI PIANO		6	
						3	
DATI CRONOLOGICI Costruita nel XVII secolo		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina.		STRUTTURE E MATERIALI Strutture murarie in pietra e lateri			
Soppresso nel 1809		Oratorio a sala a pianta trapezoidale		cio. Solai in legno.			
		(attualmente diviso in due piani).		Tetto con orditura in legno e mento			
		Tetto a due falde.		in coppi.			
				Contorni delle aperture in arenaria			
				con modanatura.			
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Portale architravato con timpano		PROPOSTE DI RESTAURO Consolidamento e liberazione.			
		due finestroni sulla facciata, sin-					
		metrati a tutto sesto con inferri-					
		ta.					
		Rosone centrale con inferriata.		OSSERVAZIONI			
BIBLIOGRAFIA PELANA, 1965, IV, 19.							
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 8.8 / 8.9 / 8.10 / 14.35		negoz. attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.					
				REDATTA DA M. Torriani		-gennaio 1973	
				REVISIONATA DA V. Zanella		febbraio 1973	
				VISTA DA			

