



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		ETEOA SBO. XVIII ?		1. VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITA S. Caterina VIA Borgo S. Caterina		N. CIV. 35		a) pessimo b) cattivo c) mediocre di buono d) ottimo	
CATASTO Boccaccone f.25; mp. 1742				2. NECESSITA DI RESTAURO	
PROPRIETA privata		USO ATTUALE negozio e abitazione		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno e esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COBERTURE ☐	
		UMIDITA ☐			
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.E. n.a. art. 14				piano terreno	
PROTEZIONE PROPOSTA				resto dell'edificio	
Fronte su strada				spazi liberi	
				DESTINAZIONE DI PIANO	
				2.666	
				2.666	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPologici		STRUTTURE E MATERIALI	
Probabilmente del XVIII secolo.		Edificio in cortina a pianta trapezoidale con corpi di fabbrica rettilinei.		Strutture murarie in pietra a laterizio	
Due aperture al piano terra adibite a negozi.		Altezza di tre piani.		Solai in legno.	
		Tetto a due falde.		Tetto con orditura in legno e manto in coppi.	
		Balcone-bellatoio sulla facciata al primo piano.		Ringhiera del balcone in ferro battuto.	
				Cornici delle finestre; mensola e solai del balcone in arenaria.	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		Due aperture architravate al piano terra con chiusura a saracinesca metallica (in contrasto con l'ambiente).		Ristrutturazione piano terra. Consolidamento dell'intero edificio.	
				OSSERVAZIONI	
BIBLIOGRAFIA					
DOCUMENTI ANNESSI		negoz. attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.			
NEG. 8.11 / 8.12 / 874				REDATTA DA V. Tormioni - gennaio 1973	
				REVISIONATA DA V. Tormioni - febbraio 1973	
				VISTA DA	

