



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA SEC. XVIII		1. VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S. Caterina VIA Borgo Caterina		N. CIV. 45A		a) pessimo b) cattivo c) medio d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccalone f. 25; mp. 1751				2. NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE negozio e abitazione		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COBERTURE ☐	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11		UMIDITÀ ☐		piano terreno	
PROTEZIONE PROPOSTA				retro dell'edificio	
				spazi liberi	
				DESTINAZIONE DI TIPO 3,666	
				3	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPologici		STRUTTURE E MATERIALI	
Secolo XVIII.		Edificio in cortina a pianta quadrangolare.		Struttura muraria in pietra e laterizio.	
Apertura del negozio al piano terra e rifacimento dell'intonaco della facciata.		Altezza di tre piani.		Solai in legno.	
Probabile restauro esterno.		Tetto a due falde.		Tetto con orditura in legno e manto in coppi.	
				Contorni delle finestre in arenaria.	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		Comignolo in pietra e coppi; retro a veranda.		Ristrutturazione al piano terra.	
		Sul retro due distinti e successivi corpi di fabbrica: altezza di due piani e copertura a due falde.			
BIBLIOGRAFIA				OSSERVAZIONI	
DOCUMENTI ANNESSI		negoci, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.			
NEG. 8.27 / 29.14 / 29.15 / 29.17		Negozio in contrasto con l'ambiente		REDATTA DA M. Torriani - gennaio 1973	
				REVISIONATA DA V. Zambelli febbraio 1973	
				VISTA DA	

