



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>		EPOCA <u>sec. XIX</u>		NUMERO SCHEDA	
LOCALITÀ <u>S. Caterina</u> via <u>Borgo S. Caterina</u>		M. CIV. <u>550-59</u>		<u>01501721</u>	
CATASO <u>Boccaleone f. 25; mp. 1762</u>					
PROPRIETÀ <u>privata</u>		USO ATTUALE <u>negozi e abitazione</u>			
STRUTTURE VERTICALI ☐	STRUTTURE ORIZZONTALI ☐	COBERTURE ☐	UMIDITÀ ☐		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n. a. art. 11</u>					
PROTEZIONE PROPOSTA					
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
<u>Edificio del XIX secolo su basi preesistenti.</u>		<u>Edificio in cortina, a pianta quadrangolare allungata lungo l'asse stradale (caso insolito).</u>		a) presenza di ordine c) medio c) buono d) ottimo	
<u>Rifacimento dell'intonaco.</u>		<u>Altezza di tre piani.</u>		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
<u>Corpo di fabbrica sul retro (magazzino, ripostigli) aggiunto, di forma rettangolare, a un piano con copertura piana.</u>		<u>Tetto a due falde.</u>		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
<u>Ristrutturazione di alcuni negozi.</u>		<u>Androne centrale con volta a botte</u>		GRADO	
		<u>Sul retro ballatoi su tutta la lunghezza.</u>		A=3	
				B=6	
				DESTINAZIONE DI PIANO <u>2.666</u> <u>3.233=17</u>	
				<u>3</u> <u>6</u>	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		STRUTTURE E MATERIALI	
		<u>Piano terra articolato su sei aperture simmetriche architravate con lunetta ad arco ribassato con inferriata.</u>		<u>Strutture murarie in pietra e cotto.</u>	
BIBLIOGRAFIA		<u>Portone in ferro battuto e vetro (recente). Bottega di fabbro.</u>		<u>Solai in legno.</u>	
		<u>Il corpo di fabbrica sul retro, modifica tutto l'edificio.</u>		<u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi.</u>	
DOCUMENTI ANNESSI				<u>Contorni delle aperture in arenaria.</u>	
<u>REG. 9.7a / 9.4a / 9.5a / 9.10a</u>				<u>Ballatoi in ferro e cemento a ringhiera in ferro battuto.</u>	
				PROPOSTE DI RESTAURO	
				<u>Eliminazione del corpo di fabbrica aggiunto sul retro. Ricondurre tutti i negozi ad una omogenea impostazione.</u>	
				OSSERVAZIONI	
				REDATTA DA <u>M. Torriani</u> -gennaio 1973	
				REVISIONATA DA <u>V. Zavatta</u> febbraio 1973	
				VISTA DA	

