



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XX		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S. Caterina VIA. Borgo S. Caterina		N. CIV. 59A		a) buono b) ottimo c) mediocre d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccaleone f.25; mp. 2198				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottimo condizioni	
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPIATURE	
PROTEZIONE ESISTENTE F.R.G. n.a. art. 11				UNITÀ	
PROTEZIONE PROPOSTA					
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		DESTINAZIONE DI PIANO	
Ristrutturazione nel sec. XX su cortina antica		Edificio in cortina a pianta quadrangolare con corpo di fabbrica posteriore adibito a veranda. Altezza di due piani. Tetto a due falde. Balcone-ballatoio al I piano.		5	
Rifacimento intonaco e rivestimento al piano terra.				5	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		STRUTTURE E MATERIALI	
		Strano edificio con impostazione quasi a cappella. Tre aperture architravate e simmetriche al piano terra (la centrale maggiore). Sopra di esse, al centro, una lunetta con inferriata in ferro; ai lati due medaglioni (vuoti). Sul retro, il corpo di fabbrica adibito a veranda, lega e completa la complessa volumetria dell'edificio.		Strutture murarie in c.a. e laterizio. Solai in c.a. e laterizio. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Rivestimento al piano terra in ceppo levigato. Ringhiera del balcone in ferro battuto.	
BIBLIOGRAFIA		Accesso dalla scala al n. 59		PROPOSTE DI RESTAURO	
DOCUMENTI ALLEGATI		Rivestimento e apertura del piano terra in contrasto.		OSSERVAZIONI	
NEG. 9.8a				Accesso dalla scala al n. 59	
				Redatta da A. Torriani - gennaio 1973	
				Revisionata da V. Sella - febbraio 1973	
				Vista da	

