



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>		EPOCA <u>sec. XX dopo '45</u>		1. VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) medio d) buono e) ottimo	
LOCALITÀ <u>S.Caterina</u> VIA <u>Borgo S.Caterina</u> N. CIV. <u>2</u>				2. NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ordine coadiuvanti	
CATASTO <u>Boccaleone f. 25; mp. 1755-2259</u>				NUMERO SCHEDA <u>0150201</u>	
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>banca e abitazione</u>				GRADO a b c d e	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COBERTURE ☐	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 11</u>				piano terreno	
PROTEZIONE PROPOSTA				parte dell'edificio	
				spazi liberi	
				DESTINAZIONE DI PIANO	
DAI CRONOLOGICI		DAI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
<u>Restauro e ristrutturazione integrale nel 1973 di un edificio precedente.</u>		<u>Edificio d'angolo a pianta irregolare con diversi corpi di fabbrica di altezza diversa.</u>		<u>Struttura muraria in c.a. e laterizi.</u>	
		<u>Altezza di tre piani più sottotetto per il corpo principale.</u>		<u>Solai in c.a. e laterizi.</u>	
		<u>Copertura a più falde.</u>		<u>Tetto con orditura in c.a. e manto in tegole di cemento.</u>	
				<u>Intonaco esterno.</u>	
				<u>Rivestimento al piano terra e # contorni delle aperture in conglomerato cementizio.</u>	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		<u>Spazio libero interno all'altezza del 7° piano, sulla pianta ampliata di un preesistente cortile, con lucernari per illuminazione dei vani sottostanti.</u>			
BIBLIOGRAFIA				OSSERVAZIONI	
DOCUMENTI ANNESSI		Negot. all'unità artigianali, vetrine, insegne, ecc.		REDATTA DA <u>M. Torriani</u> -febbraio 1973	
<u>NEG. 13.12 / 12.9a / 12.40a / 12.11a</u>				REVISIONATA DA <u>V. Zucchi</u> marzo 1973	
				VISTA DA	

