



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec.XX dopo '45		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITA S. Caterina VIA S. Caterina		N. CIV. 6 B		al pessimo al cattivo al medio al buono al ottimo	
CATASTO Boccalsone f.25; mp1861 c		USO ATTUALE abitazione		2 - NECESSITA DI RESTAURO	
PROPRIETA privata				al impossibile al completo integrale al restauro intero o parziale al restauro parziale al ordine condizionale	
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COBERTURE	
UMIDITA					
PROTEZIONE ESISTENTE				piano terreno	
PROTEZIONE PROPOSTA				rete dell'edificio	
				spazi liberi	
				DESTINAZIONE DI MANO	
				5	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
Costituito dopo il 1945		Edificio isolato a pianta irregola		Struttura in c.a. e muri in mattoni.	
		re		Solai misti in laterizio e c.a.	
		Altezza di 1-2 piani		Tetto misto in laterizio e c.a.	
		Copertura a due falde sfalsate		Manto in coppi	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		Lo spazio di pertinenza è recinta-			
		to da una rete metallica			
BIBLIOGRAFIA				OBSERVAZIONI	
DOCUMENTI ANNESSI		negati, stacchi, stacchi, vecchie, insegne, ecc.		REDATTA DA G. Colombo Zanella-gennaio 1974	
NEG. 198.5a / 198.6a				REVISIONATA DA V. Zanella-febbraio 1974	
				VISTA DA	

