



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE <u>edificio residenziale</u>		EPOCA <u>sec. XVIII</u>		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ <u>S. Caterina</u> VIA <u>Borgo S. catarina</u>		N. CIV. <u>6B-10A</u>		a) pessimo b) cattivo c) medio d) buono e) ottimo	
CATASTO <u>Boccaleone f. 25; mp. 1860</u>		USO ATTUALE <u>negozi e abitazione</u>		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ <u>privata</u>				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) sezioni parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COPERTURE ☐	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 11</u>		UNIDITÀ ☐			
PROTEZIONE PROPOSTA					
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
<u>Costruito nel secolo XVIII.</u>		<u>Edificio isolato, a pianta allunga</u>		<u>Struttura muraria mista intonacata.</u>	
<u>L'edificio fa parte di un complesso ar</u>		<u>ta, parallela all'asse stradale,</u>		<u>Solai in legno. Tetto con orditura in</u>	
<u>ticolato e composito formato da diver</u>		<u>con corpo di fabbrica sul retro.</u>		<u>legno e manto in coppi. Contorni dei du</u>	
<u>se costruzioni.</u>		<u>Altezza di due piani più sottotetto.</u>		<u>portoni in marmo di Zandobbio, quello a</u>	
<u>Rifacimento dell'intonaco lungo la str</u>		<u>Tetto a padiglione. Sul fronte stra</u>		<u>est verniciato. Contorni delle finestre</u>	
<u>da.</u>		<u>dale 7 aperture ad arco, di cui 2</u>		<u>in arenaria. Ante del portone in legno</u>	
<u>Costruzione di un corpo di fabbrica</u>		<u>a tutto sesto, le altre a sesto ri</u>		<u>con picchiotto in ferro.</u>	
<u>sul retro.</u>		<u>bassato e occupate da negozio. Fi</u>			
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		<u>centro</u>		<u>Risanamento interno. Rifacimento dei due</u>	
		<u>Cortiletto interno in acciottola</u>		<u>negozi centrali.</u>	
		<u>to, con liste in arenaria per pas</u>		OSSERVAZIONI	
		<u>saggio carnale.</u>			
		<u>Edificio allungato e basso, che, gra</u>			
		<u>zio anche al successivo spiazzolli</u>			
		<u>bero, permette la visione del fian</u>			
		<u>co della parrocchiale.</u>			
BIBLIOGRAFIA		DOCUMENTI ANNESSI		REDATTA DA <u>M. Torriani</u> - febbraio 1973	
		<u>NEG. 12.18a / 12.17a / 12.23a</u>		REVISIONATA DA <u>V. Zucchi</u> marzo 1973	
		<u>negoz. attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.</u>		VISTA DA	
		<u>Al n. 10, interessante bottega di gu</u>			
		<u>sto ottocentesco con vetrinetta</u>			
		<u>sull'angolo.</u>			

