



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XVIII		1. VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S. Caterina VIA Borgo S. Caterina		N. CIV. 16A-18A		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccaleone f.25 ; mp.1850				2. NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE negozi e abitazione		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐	STRUTTURE ORIZZONTALI ☐	COBERTURE ☐	UNITÀ ☐	GRADO	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11				a b c d e	
PROTEZIONE PROPOSTA				3	
				3.331=10	
				31666	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
Edificio del XVIII secolo		Edificio in cortina a pianta irregolare con fronte lievemente curvilinea, secondo l'andamento della strada e con due corpi da fabbrica sul retro.		Struttura muraria in pietra e cotto intonacata	
Apertura di negozi al piano terra.		Altezza di tre piani.		Solai in legno	
Aggiunta dei corpi di fabbrica retrostanti.		Tetto a due falde. (a padiglione per il corpo di fabbrica a est, a due piani).		Tetto con orditura in legno e manto in coppi	
Rifacimento dell'intonaco.		Androne a volta in mattoni intonacati e battenti in legno.		Contorni delle aperture in arenaria	
		Sul retro della fronte, ballatoi sui due piani superiori, in comunicazione con le scale per mezzo di aperture ad arco.		Androne in acciottolato e liste in arenaria	
		Cortile posteriore con tettoia rustica in lamiera su struttura in legno in comune con l'edificio oggetto della scheda n. 01.5.02.13		Ringhiere dei ballatoi in ferro	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTENUTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
				Risanamento e consolidamento	
BIBLIOGRAFIA				OSSERVAZIONI	
DOCUMENTI ANNESSI				REDATTA DA M. Torriani - febbraio 1973	
NEG. 12.33a / 12.34a / 12.36a				REVISIONATA DA V. Della marzo 1973	
				VISTA DA	

