



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XVIII		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITA S. Caterina VIA Borgo S. Caterina		N. CIV. 25-25A		a) pessimo b) medio c) medio d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccaleone f. 25; mp. 1845		USO ATTUALE abitazione e negozi		2 - NECESSITA DI RESTAURO	
PROPRIETA privata		STRUTTURE VERTICALI		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ordine oculazioni	
STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURE		GRADO	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11		UNITA		a b c d e	
PROTEZIONE PROPOSTA				A = 3 B = 5	
				DESTINAZIONE DI PIANO 2.033 2.066 = 16 3 6	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
XVIII secolo.		Edificio in cortina a pianta quadrangolare.		Strutture murarie in pietra e cotto, intonacate.	
Rifacimento intonaco.		Altezza di quattro piani.		Solai in legno.	
Rivestimento del piano terra con lastre di travertino.		Tetto a due falde.		Tetto con orditura in legno e mento in coppi.	
Apertura negozio.		Lungo corpo di fabbrica staccato sul retro, ad un piano con copertura ad una falda (B).		Rivestimento Al piano terra in lastre di travertino.	
		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		Contorni delle finestre in arancia, con cornici sagomate.	
PROPRIETARIO ATTUALE		Edificio neutro; piccolo ingresso con corridoio a volta.		Ringhiera del ballatoio in ferro.	
BIBLIOGRAFIA		Ballatoi al I piano e balconi al II e III sul retro del corpo principale.		PROPOSTE DI RESTAURO	
DOCUMENTI ANNESSI		Il piano terra contrasta notevolmente con l'ambiente.		Risanamento e ristrutturazione interna.	
NEG. 30.5a / 30.9a / 30.7a / 13.28		Piccolo orto.		OSSERVAZIONI	
		negoz. attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.		REDAITTA DA M. Torriani - febbraio 1973	
				REVISIONATA DA V. Zucchi marzo 1973	
				VISTA DA	

