



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XIX		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S. Caterina VIA Borgo S. Caterina		M. CIV. 28		a) pessimo b) scarso c) medio d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccaglione f.25; mp. 3043				2 - NECESSITÀ DI RISTAURO	
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE autofficina; abitazione		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro limitato d) intervento di restauro parziale e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		CORRUTTURE ☐	
UMIDITÀ ☐					
PROTEZIONE ESISTENTE		P.R.G. n.a. art. 11		GRADO	
PROTEZIONE PROPOSTA				a b c d e	
				5	
				3=18	
				8	
				DESTINAZIONE DI PIANO	
				3.3.33	
				3.6.66	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
Edificio delle fine del XIX secolo.		Edificio isolato, anche se praticamente addossato all'edificio oggetto della scheda n. 01.5.02.20.		Strutture murarie in pietra e occhio.	
Ristrutturazione del piano terra ad uso officina.		Pianta rettangolare.		Solai in legno.	
		Altezza di due piani.		Tetto con orditura in legno e panto in coppi.	
		Tetto a due falde.		Intonaco esterno.	
				Ringhiere delle scale e del ballatoio in ferro.	
PROPRIETARIO ATTUALE		Scala esterna sulla fronte sud che immette su un ballatoio che percorre tutta la facciata.		PROPOSTE DI RISTAURO	
		Edificio all'interno del tessuto del borgo.			
FOTOGRAFIA				OSSERVAZIONI	
DOCUMENTI ANNESSI		negli, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.			
NEG. 30.12a / 30.13a				REDATTA DA M. Torriani -febbraio 1973	
				REVISIONATA DA V. Zucchi marzo 1973	
				VISTA DA	

