




COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XVIII		1. VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S.Caterina VIA Borgo S.Caterina		M. CIV. 28B-30A		a) positivo b) cattivo c) medio d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccaleone f. 25 ; mp. 1842				2. NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio e abitazione				a) imponente b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COPERTURE	UMIDITÀ	GRADO	
				a b c d e	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11				3	
PROTEZIONE PROPOSTA				3,5 = 21	
				DESTINAZIONE DI PIANO	
				3 6	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
XVIII secolo.		Edificio in cortina a pianta irregolare (l'impianto dell'edificio è costituito da un asse pedonale che unisce la via con il cortile e questo con gli spazi sul retro). Altezza di tre piani. Tetto a più falde.		Struttura muraria in pietra e cotto, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture in arenaria. Colonne del portico in arenaria. Ringhiere delle scale e dei ballatoi in ferro battuto.	
Tamponamento in muratura di due, tre arcate del portico interno.		-		-	
Trasformazione in veranda di un quarto arco.		-		-	
		- CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		Facciata simmetrica di accurata composizione. Stretto androne con volta a botte. Cortile interno con portico ad archi su tre lati (il lato ovest è limitato da un muro con ringhiera), volte del porticato a crociera ribassata. Sul lato sud del cortile ballatoi sui due piani e balcone sul lato nord del cortile, al I piano. Corpo di fabbrica posteriore a due piani più sottotetto, con ballatoio sul lato nord.			
PROPRIETARIO ATTUALE		-		Osservazioni	
		-		Con gli edifici alle schede 01.5.02.20 e 01.5.02.21 formava un notevole complesso, a metà fra il palazzo cittadino e la cascina rurale.	
BIBLIOGRAFIA		-		REDATTA DA M. Torriani - febbraio 1973	
		-		REVISIONATA DA V. Zambelli marzo 1973	
DOCUMENTI ANNESSI		-		VISTA DA	
NEG. 30.14a / 13.24 / 30.16a / 30.15a / 13.17 / 30.23a		Due negozi, ancora di sapore ottocentesco, sul fronte.			
scheda bis					





COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	MONUMENTI
DENOMINAZIONE	Edificio residenziale		NUMERO SCHEDA
LOCALITA	S. Caterina	VIA Borgo S. Caterina N. CIV. 28B-30A	0150219
REDATTA DA	M. Torriani-febbraio 1973	REVISIONATA DA	U. Zambelli marzo 1973
			
altri elementi di identificazione grafica e fotografica			