



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE <u>Edificio rustico</u>		EPOCA <u>SEC. XVIII</u>		1. VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ <u>S.Caterina</u> VIA <u>Borgo S.Caterina</u> N. CIV. <u>30</u>				a) pessimo b) scarso c) mediocre d) buono e) ottimo	
CATASTO <u>Boccaleone f.25; mp. 1842</u>				2. NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>deposito e officina</u>				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐	STRUTTURE ORIZZONTALI ☐	COBERTURE ☐	UMIDITÀ ☐	GRADO	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 11</u>				a b c d e	
PROTEZIONE PROPOSTA				3	
				2,666	
				3,333	
				3	
				16	
				6	
DATI CROMOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
<u>Costruito nel XVIII secolo.</u>		<u>Edificio isolato a pianta rettangolare con absidiola semicircolare a sud.</u>		<u>Struttura muraria in pietra e cotto.</u>	
<u>Trasformazione in officina, modifiche della copertura (lastre di lamiera ondulata).</u>		<u>Altezza di un piano.</u>		<u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi.</u>	
		<u>Tetto a due falde.</u>			
		<u>Absidiola con copertura semiconica.</u>			
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		<u>Edificio rustico (probabilmente ex fienile di caratteristico impianto rurale). Interessante l'uso del cotto. A ovest serie di finestre semicircolari. A est tettoia con copertura in lamiera.</u>			
BIBLIOGRAFIA		L'edificio risulta attualmente soffocato dall'espansione edilizia; insieme agli altri edifici del complesso oggetto della scheda n. 01.5002.19.		OSSERVAZIONI	
DOCUMENTI ANNESSI		negli, attività artigianali, vetreria, insegne, ecc. ma all'edificio della scheda 01.5.02.20 formava la parte a rustico del complesso oggetto della scheda n. 01.5002.19.		REDATTA DA <u>N. Torriciani</u> - febbraio 1973	
<u>NEG. 30.19a / 13.25 / 30.8a</u>				REVISIONATA DA <u>V. Zucchi</u> marzo 1973	
				VISTA DA	

