



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S. Caterina VIA Borgo S. Caterina N. CIV. 30B-32				a) pessimo b) ottimo c) mediocre d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccaleone f. 25 ; mp. 1841-1842				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio e abitazione				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ordine sostanziale	
STRUTTURE VERTICALI ☐	STRUTTURE ORIZZONTALI ☐	COPERTURE ☐	UMIDITÀ ☐	GRADO	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11				A=3	
PROTEZIONE PROPOSTA				B=5	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
Ristrutturazione nel XIX secolo di un edificio più antico.		Edificio in cortina a pianta irregolare (tre corpi di fabbrica di altezza diversa, collegati da due corpi a pozzo).		Strutture murarie in pietra e cotto, intonacate.	
In epoca recente rifacimento dell'intonaco e modifiche al negozio.		Altezza di quattro piani (due il corpo di fabbrica retrostante con tetto a due falde) (apadiglione il corpo di fabbrica posteriore.)		Solai in legno.	
				Tetto con orditura in legno e manto in coppi.	
				Contorni delle aperture in arenaria.	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		Nell'androne a destra, visibile la traccia di un pozzo murato.			
		Retro un po' degradato.			
BIBLIOGRAFIA				OSSERVAZIONI	
DOCUMENTI ANNESSI		negozio, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.		REDATTA DA M. Torriani -febbraio 1973	
NEG. 30.24a / 30.22a / 30.21a				REVISIONATA DA V. Xauda marzo 1973	
				VISTA DA	

