



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XVIII		1. VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S. Caterina VIA Borgo S. Caterina; via dei n. civ. 2-2F				a) pessimo b) cattivo c) medio d) buono e) ottimo	
CANTATO Boccaleone f.25; map. 1839 Celestini				2. NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozi e abitazione				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COBERTURE ☐	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G? n.a. art. 11				UNIDITÀ ☐	
PROTEZIONE PROPOSTA					
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		GRADO	
Edificio del XVIII secolo.		Edificio che costituisce la quinta strada del primo tratto di via dei Celestini).		3	
Ampliamente ristrutturato in epoche diverse.		Pianta allungata e irregolare.		3-18	
Apertura negozi, rifacimento rivestimento al piano terra.		Altezza di tre piani più sottotetto.			
		Tetto a padiglione.			
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		STRUTTURE E MATERIALI	
		Sul fronte verso via dei Celestini, sulla parte nord, tracce di decorazione pittorica (fine Ottocento) sotto la gronda.		Strutture murarie in pietra e cotto, intonacate.	
BIBLIOGRAFIA		Edificio di notevole consistenza e omogeneità volumetrica.		Solai in legno.	
DOCUMENTI ANNESSI		Il rivestimento in travertino del piano terra rompe l'equilibrio dell'edificio, stabilizzato con la vetrina, in legno, con via, ed è completamente in contrasto con lo ambiente.		Tetto con orditura in legno e manto in coppi.	
REG. 30.27a / 30.26a / 30.28a / 30.29a				PROPOSTE DI RESTAURO	
				Rifacimenti al piano terreno.	
				OSSERVAZIONI	
				REDATTA DA M. Torriani - febbraio 1973	
				REVISIONATA DA V. Zanda marzo 1973	
				VISTA DA	

