



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI											
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XVII-XIX		1. VALORE ARCHITETTONICO											
LOCALITÀ S?Caterina VIA Pitentino		N. CIV. 2B-2F		a) pessimo b) cattivo c) medio d) buono e) ottimo											
CATASTO Boccaleone f. 25; mp. 970 b				2. NECESSITÀ DI RESTAURO											
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE negozi e abitazione		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni											
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COBERTURE	UNITÀ	GRADO											
				<table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>d</td> <td>e</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		a	b	c	d	e					
a	b	c	d	e											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11				piano terreno											
PROTEZIONE PROPOSTA				costo dell'edificio											
				spazi liberi											
				DESTINAZIONE DI PIANO											
				<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5					
1	2	3	4	5											
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI											
Probabilmente del XVII secolo.		Edificio in cortina a pianta a T, con fronte sulla strada convessa.		Struttura muraria mista, intonacata (intonaco rustico al piano terra, civile agli altri piani). Solai in legno.											
Ristrutturazione del cortile interno, con aggiunta di ballatoi.		Altezza di quattro piani.		Al piano terra locali con volte a crociera.											
Ristrutturazione del piano terreno con apertura di negozi.		Copertura a padiglione.		Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle finestre in arenaria. Sollette dei ballatoi al II piano in arenaria, al III in legno, in c.a. al I; ringhiere in ferro.											
Chiusura loggetta interna. Rifacimento del portone d'ingresso.		Androne con volta a crociera, che immette in un cortile (comune con l'edificio alla scheda n. 01.5.02.25) con portico sul lato nord ad archi con colonne in arenaria e volte a crociera (selciato in ciottolato).		Mensele di sostegno dei ballatoi al I piano in ferro battuto. Ringhiere alle finestre del IV piano in ferro.											
Rifacimento dell'intonaco esterno.		Al I piano, a nord del cortile, loggetta architravata (ora chiusa) con colonnine e capitelli di gusto tardo rinascimentale.		Risanamento integrale.											
PROPRIETARIO ATTUALE		Ballatoi sui tre piani superiori. Cortile non privo di nobiltà nella impostazione generale, ma completamente degradato.		Riberazione delle strutture originali nel cortile.											
BIBLIOGRAFIA		Aperture negozi al piano terra in contrasto con l'ambiente.		OSSERVAZIONI											
DOCUMENTI ANNESSI				REDAITTA DA N. Torriani - febbraio 1973											
NEG. 33.19 / 33.23 / 33.22 / 34/10				REVISIONATA DA V. Zucchi - Marzo 1973											
				VISTA DA											

