



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XIX		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S. Caterina VIA Pitentino		N. CIV. 2A		a) prezioso b) cospicuo c) medio d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccaleone f. 25; mp. 970 a		USO ATTUALE negozi e abitazione		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ privata				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottimo condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COPERTURE ☐	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11		VALUTAZIONE ☐		a b c d e	
PROTEZIONE PROPOSTA				GRADO	
				3	
				3.333-20	
				3.666	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
Secolo XIX.		Edificio d'angolo a pianta irregolare.		Struttura muraria mista intonacata.	
		Altezza di tre piani.		Solai in legno.	
		Tetto a padiglione.		Tetto con orditura in legno e manto in coppi.	
Ristrutturazione del piano terra, con apertura per negozi e rivestimento in finto bugnato di cemento.				Contorni della finestra, mensole e soletta del balcone in arenaria.	
Probabile ristrutturazione interna.				Apertura dei negozi con contorni in marmo.	
Rifacimento intonaco esterno.					
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		Al I piano balcone centrale su via Borgo S. Caterina con bella ringhiera in ferro battuto (uno più piccolo su via Pitentino).			
		Facciata suddivisa da due lesene lisce.		OSSERVAZIONI	
		All'interno, al piano terra, un ambiente con volta a crociera.			
BIBLIOGRAFIA		DOCUMENTI ANNESSI		REDAZIONE DA M. Torriani - Febbraio 1973	
L. ANGELINI, 1956, 230		NEG. 33.16 / 33.17 / 34.8		RIVISIONATA DA V. Mella marzo 1973	
				VISTA DA	
				na.	

