




COMUNE DI BERGAMO				INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale (Casa Signorelli)				EPOCA sec. XVII-XVIII		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S. Caterina via Borgo S. Caterina				M. CIV. 1C-1D		a) presenza b) ottimo c) mediocre d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccacaleone f.25; mp. 1718-1719-1720						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione						a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COBERTURA		UMIDITÀ	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11.Vincolo del 3/9/1965.						GRADO	
PROTEZIONE PROPOSTA						a b c d e	
						A+B=3	
						C=5	
						3.5=3.5	
						6	
DATI CRONOLOGICI				DATI TIPOLOGICI			
Epoca di costruzione: XVII-XVIII secolo. Ristrutturazione al piano terra con annessa apertura dei negozi. Rifacimenti parziali sul retro. Pavimentazione in cemento del cortile. Chiusura a veranda di parte del ballatoio.				Edificio in cortina a pianta irregolare, con diversi corpi di fabbrica sul retro. Altezza di tre piani più sottotetto (interessanti finestrelle ovali nel sottotetto). Copertura a più falde. Androne centrale con copertura a volta che immette nel cortile a pianta irregolare centrale e volte a crociera sul lato nord. Sul cortile ballatoio sui due piani si deduce dalle tracce di affreschi, sia sulla facciata di carattere figurativo, sia sul retro di carattere architettonico decorativo e dalla decorazione architettonica ricercata (contorni della porta e delle finestre, fasce orizzontali, mensole di sostegno del cornicione) in arenaria.			
PROPRIETARIO ATTUALE				PROPOSTE DI RESTAURO			
rativo, sia sul retro di				Risanamento e consolidamento della facciata. Ristrutturazione piano terra. Libera sistemazione strutture verso il cortile. Restauro affreschi, sistemazione tinteggiature.			
BIBLIOGRAFIA				LEGGENDA			
ZANELLA, 1971, 183.				un muro con un'edicola barocca in asse con l'androne che fa da sfondo prospettico. Corpo B (stalla?): un piano e tetto a una falda. Corpo C: due piani, tetto a due falde, interamente aperto verso lo spazio libero (tetto restaurato recentemente).			
DOCUMENTI ANNESSI				REDAZIONE			
NEG. 33.11 / 34.4 / 33.15 / 33.13 / 34.51 / 34.6 / 33.12 /				M. Torriani - febbraio 1973			
				REVISIONATA DA I. ZANELLA - marzo 1973			
				VISTA DA			
SCHEDA BIS							





COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		MONUMENTI	
LOCALITÀ S. Caterina		NUMERO SCHEDA	
VIA Borgo S. Caterina		N. CIV. 10-1D	
REDAZIONATA DA M. Fortiani-febbraio 1973 REVISIONATA DA V. Zambelli		0150228	
-marzo 1973		LISTA DA	
			