





COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA Sec. XVIII		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S.Caterina VIA Borgo S.Caterina N. CIV. 1E-5A				a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccaleone f.25; mp. 1720				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozi e abitazione				a) impossibile b) nessuno integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐	STRUTTURE ORIZZONTALI ☐	COBERTURE ☐	UMIDITÀ ☐	NUMERO SCHEDA 0150229	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11				GRADO	
PROTEZIONE PROPOSTA				a b c d e 3	
				piano terreno 3.333/6	
				resto dell'edificio 6	
				spazi liberi	
				DESTINAZIONE DI PIANO 3.333/6	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
Costruito nel XVIII secolo(?)		Edificio in cortina a pianta irregolare con due cortili interni in corrispondenza dei due ingressi, uno carrabile, l'altro pedonale, e lungo fronte stradale concluso ai margini a finto bugnato. Altezza di tre piani. Tetto a due falde. Androne ovest con liste di pietra che proseguono in botte nel I tratto (successivamente		Struttura muraria mista intonacata. Zoccolo esterno; in intonaco rustico. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle finestre in armeria.	
Ristrutturazione al piano terra con apertura disordinata dei negozi, in contrasto con i due piani superiori di composizione semplice ma ordinata. Aggiunta recente di un vano scale sul fondo del cortile ovest con strutture in c.a.		Caratteristiche particolari e contesto		Proposte di restauro	
Rifacimento dell'intonaco esterno.		Nel cortile est, sul lato sud, scala esterna in legno. Nel cortile ovest, sul lato nord, balcone al II piano. Cortile retrostante in acciottolato. Tre comignoli in cotto intonacato sono visibili dalla strada. Al piano terra alcuni ambienti con volte a crociera e a botte.		Risanamento integrale. Ristrutturazione al piano terreno.	
PROPRIETARIO ATTUALE				OSSERVAZIONI	
BIBLIOGRAFIA				Retro molto degradato.	
DOCUMENTI ANNESSI					
NEG. 33.2 / 34.1 / 33.3 / 33.4 / 34.3				REDATTA DA M. Torriani -febbraio 1973	
33.8 / 33.9				REVISIONATA DA V. Spalla marzo 1973	
SCHEDA Bis				VISTA DA	





COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale				NUMERO SCHEDA	
LOCALITÀ S. Caterina		VIA Borgo S. Caterina		N. CIV. 1E-5A	
REDATTA DA M. Torriani-febbraio 1973		REVISIONATA DA V. Zavatta		marzo 1973	
VISTA DA					
					
					
altri elementi di identificazione grafica e fotografici					