



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XX		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S.Caterina VIA Borgo S.Caterina		N. CIV. 17		a) pessimo b) cattivo c) mediocre di buona d) ottimo	
CATASTO Boccaleone f. 25; mp. 2492				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ private		USO ATTUALE abitazione		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ordine accondiscendi	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COBERTURE ☐	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11		UNITÀ ☐			
PROTEZIONE PROPOSTA					
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		GRADO	
Ristrutturazione recente (1970) di un antico edificio.		Edificio all'interno della cortina su strada a pianta allungata, divisa in due corpi di diversa altezza e copertura. Altezza di due piani per il corpo nord, con copertura a una falda; due piani più sottotetto abitato per il corpo sud, con copertura a due falde ad orientamento perpendicolare al corpo nord.		a b c d e	
		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		piano terreno	
		Bene inserito nel contesto.		resto dell'edificio	
				spazi liberi	
				DESTINAZIONE DI PIANO	
				3 5 6	
PROPRIETARIO ATTUALE				STRUTTURE E MATERIALI	
				Struttura muraria mista, antonacata. Solai in a.s. e laterizio. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle finestre in arenaria.	
BIBLIOGRAFIA				PROPOSTE DI RESTAURO	
DOCUMENTI ANNESSI		negoz. attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.		OSSERVAZIONI	
NEG. 50.35a/50.33a					
				REDATTA DA M. Torriani -febbraio 1973	
				REVISIONATA DA V. Zucchi MARZO 1973	
				VISTA DA	

