



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XI dopo '45		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S. Caterina VIA Borgo S. Caterina		N. CIV. 19		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccaleone f. 25 mp 15234				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COPERTURE ☐	
PROTEZIONE ESISTENTE F.R.G. n.a. art. 11				UNITÀ ☐	
PROTEZIONE PROPOSTA					
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		DESTINAZIONE DI PIANO	
Ricostruzione totale con sopraelevazione intorno al 1970 sull'area di un antico edificio.		Edificio all'interno del tessuto del borgo.		3,333	
		Pianta a L con corpo di fabbrica sat. a un piano, adibito a deposito.		5	
		Altezza di quattro piani.		25	
		Copertura a due falde.		6	
		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		STRUTTURE E MATERIALI	
PROPRIETARIO ATTUALE		Edificio moderno ma inserito senza grossi squilibri forse per il verde che attenua la sua visibilità.		Struttura portanti in c.a. con tamponamenti in laterizio, intonacata.	
BIBLIOGRAFIA		Ampio giardino a sud nel pappale 808.		Solai in c.a. e laterizio.	
DOCUMENTI ANNESSI		negli, attività artigianali, vicino, insegna, ecc.		Tetto con soletta in c.a. e rivestimenti in coppi.	
NEG. 134.26 / 50.30 / 50.310				PROPOSTE DI RESTAURO	
				OSSERVAZIONI	
				REDATTA DA M. Torriani -febbraio 1973	
				REVISIONATA DA V. Zucchi marzo 1973	
				VISTA DA	

