



| COMUNE DI BERGAMO                                                                                                                |                       | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | MONUMENTI                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>                                                                                       |                       | EPOCA <b>sec. XVIII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 1 - VALORE ARCHITETTONICO<br>a) pessimo b) cattivo c) mediocre<br>di buono d) ottimo                                                            |  |
| LOCALITÀ <b>S. Caterina</b> VIA <b>Borgo S. Caterina</b> N. CIV. <b>23</b>                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO<br>a) impossibile b) restauro integrale<br>c) restauro interno o esterno<br>d) restauri parziali e) ordine condizioni |  |
| DATATO <b>Boccaleone f.25; mp. 1734</b>                                                                                          |                       | USO ATTUALE <b>abitazione (attualmente disabitato)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | NUMERO SCHEDA<br><b>0 1 5 0 2 4 2</b>                                                                                                           |  |
| PROPRIETÀ <b>privata</b>                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | GRADO                                                                                                                                           |  |
| STRUTTURE VERTICALI                                                                                                              | STRUTTURE ORIZZONTALI | COBERTURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UMIDITÀ | a b c d e                                                                                                                                       |  |
| PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11. Facciata con vincolo del 8/7/1964.</b>                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 3                                                                                                                                               |  |
| PROTEZIONE PROPOSTA                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 3 = 18<br>6                                                                                                                                     |  |
| DATI CRONOLOGICI<br><b>XVIII secolo.</b>                                                                                         |                       | DATI TIPOLOGICI<br><b>Edificio in cortina a pianta irregolare.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | STRUTTURE MATEMATICHE<br><b>Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata.</b>                                                        |  |
| <b>Al piano terra sostituzione dei battenti in legno di due aperture con saracinesche metalliche, probabilmente per negozio.</b> |                       | <b>Altezza di tre piani più sottotetto.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | <b>Rivestimento al piano terra in lastre di arenaria a motivo bugnato.</b>                                                                      |  |
|                                                                                                                                  |                       | <b>Copertura a due falde.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | <b>Solai in legno.</b>                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                  |                       | <b>Edificio di buona nobiltà di impostazione.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | <b>Tetto con orditura in legno e manto in coppi.</b>                                                                                            |  |
|                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | <b>Elementi decorativi, cornici delle aperture, balaustre in arenaria.</b>                                                                      |  |
|                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | <b>Solletta del balcone in marmo di Zandobbio. Portone con ante in legno e pilastrini in ferro.</b>                                             |  |
| PROPRIETARIO ATTUALE                                                                                                             |                       | -CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | PROPOSTE DI RESTAURO<br><b>Restauro integrale. Liberazione al piano terra.</b>                                                                  |  |
|                                                                                                                                  |                       | <b>Piano terra articolato su tre aperture ad arco, la centrale più piccola. Rivestimento in bugnato liscio con fascia decorativa all'altezza dell'imposta degli archi. Chiavi degli archi con teste di leone scolpite. Al I piano un balcone centrale e finestre laterali con balaustra, e fascia decorativa all'altezza dei parapetti.</b> |         | OSSERVAZIONI<br><b>Non è stato possibile visitare all'interno l'edificio.</b>                                                                   |  |
| BIBLIOGRAFIA                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | REDAITTA DA <b>M. Torriani</b> -febbraio 1973                                                                                                   |  |
| DOCUMENTI ANNESSI<br><b>NEG. 32.2 / 32.4 / 31.23</b>                                                                             |                       | <b>Timpano triangolare sopra la finestra centrale, fascia decorativa orizzontale al II piano finestra centrale sormontata da una mensola; finestrelle rettangolari nel sottotetto.</b>                                                                                                                                                      |         | REVISIONATA DA <b>V. Zucchi</b> marzo 1973                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | VISTA DA                                                                                                                                        |  |



