



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EDUCA Sec.XI prima '45		1 - VALORE ARCHITETTONICO al passato al cattivo al mediocre di buono al ottimo	
LOCALITÀ S.Caterina		VIA Borgo S.Caterina		N. CIV. 29	
CATASTO Booccaleone f.25; mp.1738				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO al impossibile al cattivo integrale al rovinato intero o settore di rovinati parziali al ottime condizioni	
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE abitazione e officina di riparazione		NUMERO SCHEDA 10150246	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COPERTURE ☐	
PROTEZIONI ESISTENTI P.R.G. n.a. art. 11		PROTEZIONI PROPOSTE		GRADO 3	
DATI CRONOLOGICI Costruito all'inizio del secolo XX.		DATI TIPOLOGICI Edificio all'interno della cortina su strada a pianta rettangolare. Altezza di tre piani. Copertura a padiglione. A ovest, torretta belvedere. Corpo di fabbrica sul lato nord a un piano con copertura piana e soprastante terrazza (ora officina).		DESTINAZIONE DI PIANO 3.666	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Edificio di una certa dignità, con marcate tracce di decorativismo liberty. Sulla facciata nord, finestre delle scale, a ovest, a tutto sesto. Balcone centrale al II piano. Decorazioni affrescate di gusto liberty sottogonda. L'edificio costituisce il lato sud		STRUTTURE E MATERIALI Struttura muraria in pietra e mattoni, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture (molto elaborati) ed elementi decorativi in pietra artificiale. Balaustra del balcone in pietra artificiale. Battenti del portone in legno.	
BIBLIOGRAFIA		DOCUMENTI ANNESSI NEG. 29.34 / 29.35 / 29.36		PROPOSTE DI RESTAURO Risanamento e consolidamento.	
		L'edificio costituisce il lato sud della cortina originaria del cortile del cortile dell'edificio alla scheda n. 01. 5.02.45.		OSSERVAZIONI	
				REDATTA DA M. Torriani - febbraio 1973	
				REVISIONATA DA G. Truella MARZO 1973	
				VIETI DA	

