



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XIX		1. VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre di buono d) ottimo	
LOCALITÀ S. Caterina - VIA A. da Rosciate		N. CIV. 7		2. NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
CATASTO Boccaleone f.25; mp. 1519 a		USO ATTUALE abitazione		NUMERO SCHEDA 0150250	
PROPRIETÀ privata		STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐	
COPERTURE ☐		UNIDITÀ ☐		GRADO a b c d e	
PROTEZIONI ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11		PROTEZIONE PROPOSTA		piano terreno piano dell'edificio spazi liberi DESTINAZIONE DI PIANO 5 6	
DATI CRONOLOGICI Costruito nel XIX secolo.		DATI TIPOLOGICI Edificio isolato a pianta rettangolare.		STRUTTURE E MATERIALI Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata.	
Aggiunte di corpi di fabbrica (garage) sul lato sud-est del mappale.		Altezza di tre piani più sottotetto.		Solai in legno.	
Rifacimento della porta d'ingresso.		Copertura a padiglione.		Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi.	
		Corpi di fabbrica a sud est: altezza di un piano con copertura piano.		Contorni delle aperture in pietra artificiale.	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Balcone al I piano sul lato sud		PROPOSTE DI RESTAURO	
		tettoia in ferro e vetro sopra la porta d'ingresso.			
		Recinzione in ferro e cemento, con pilastri in arenaria, sul fronte stradale.		OSSERVAZIONI	
BIBLIOGRAFIA		Fasce orizzontali all'altezza del I piano e del sottotetto.			
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 31.11 / 29.22		Giardino verso strada. Corpo di fabbrica a rustico a sud (mp. 4398).		REDATTA DA M. Torriani - febbraio 1973	
				REVISIONATA DA V. Zucchi marzo 193	
				VISTA DA	

