



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XX		1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo	
LOCALITÀ S. Caterina VIA A. da Rosciate		N. CIV. 13		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
CATASTO Boccaleone f.25; mp. 2060		USO ATTUALE abitazione (portineria industria Casse- ra)		NUMERO SCHEDA 01502/5/2	
PROPRIETÀ privata		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11		COBERTURE <input type="checkbox"/>		UMIDITÀ <input type="checkbox"/>	
PROTEZIONE PROPOSTA		piano tetto		GRADO	
		resto dell'edificio		a b c d e	
		spazi liberi		1 2 3 4 5 6	
		DEGRADAZIONE DI MANO		5 6	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
Costruito all'inizio del XX secolo.		Edificio isolato a pianta quadrangolare.		Struttura muraria mista, in pietra e mattoni, intonacata.	
L'edificio è ciò che rimane di un più vasto complesso edilizio dopo una serie di demolizioni.		Altezza di due piani.		Solai in legno.	
Rifacimenti recenti dell'intonaco esterno.		Copertura a padiglione.		Tetto con orditura in legno e manto in coppi.	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		A est rimane parte di un antico muro di cinta, in pietrame e cotto, intonacato, con coronamento in coppi.			
BIBLIOGRAFIA		A nord dell'edificio area verde con piante d'alto fusto di pertinenza dell'edificio alla scheda n. 01.5.02.40.		OSSERVAZIONI	
DOCUMENTI ANNESSI		negli attività artigianaE. vicino, insegna sec.		REDATTA DA M. Torriani -febbraio 1973	
NEG. 31.8 / 29.19				REVISIONATA DA V. Sculla MARZO 1973	
				VISTA DA	

