



1									2									3																																												
1									2									3																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale Casa Gregis																		EPOCA inizio sec. XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITA S.Tomaso																		-VIA Piazza Oberdan									N. CIV. 4-6A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 3 0 1																	
CATASTO Bergamo f.6; map. 2224																		PROPRIETA privata									USO ATTUALE negozi,abitazione									2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno e esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																																				a b c d e									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA Oltre le fronti esterne,il vano scale dell'appartamento																																				piano terreno									1 2																	
Gregis su due piani con stucchi e decorazioni floreali.																																				resto dell'edificio									1 2																	
																																				spazi liberi									1 2																	
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
Edificio costruito nel 1907 (impresa-																		Edificio isolato a filo di strada									Struttura muraria in mattoni,intonaca-																																			
rio Gregis).																		a pianta rettangolare.									ta.																																			
Finestre al piano terra in parte tra-																		Altezza di quattro piani verso									Solai in legno.																																			
sformate in negozi nel dopoguerra.																		strada.									Tetto con orditura in legno e manto																																			
Aggiunta di una tettoia in ondolux																		Sistemazione a terrazza verso lo									in coppi.																																			
all'ultimo piano sul lato sud.																		interno.									Elementi decorativi in pietra artifi-																																			
																		Copertura a due falde.									ciale.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																			
																		Facciata di evidente carattere li-																																												
																		berty:fascia in cemento mistilinea																																												
																		a piano terra,buoni ferri battuti																																												
																		dei balconi,testine femminili Ju-																																												
																		gendstil a motivi floreali. Nella																																												
BIBLIOGRAFIA																		sottogronda traccia della fascia									OSSERVAZIONI																																			
																		affrescata. Unitario appartamento									Il lato minore a nord è in linea con																																			
																		al I e II piano di casa Gregis.									le muraine quattrocentesche.																																			
																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		Giardino.									REDATTA DA M.Torriani									-marzo 1973																										
NEG. 50.14a / 50.16a / 48.25a																											REVISIONATA DA V.Zanella									aprile 1973																										
																											VISTA DA																																			

