



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII ?-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso,Piazza Oberdan																		N. CIV. 100-100B									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 2336-1339																		1-3A									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						a b c d e											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Medificio è probabilmente la ristrutturazione di questo secolo di una precedente costruzione probabilmente settecentesca, come rivelano i due archi su colonna sul lato sud del cortile.																		Due corpi di fabbrica staccati, di cui uno d'angolo e l'altro arretrato rispetto a piazza Oberdan collegati su strada da un corpo di fabbrica recente a un piano con copertura a terrazza. Cortiletto a pozzo con passaggi di disimpegno sul lato est. Copertura a padiglione. Altezza di quattro piani.									Struttura muraria in mattoni, intonacata. Rivestimento al piano terra in lastre di travertino. Solai in legno. Vasto ambiente a botte a piano terra. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture in arenaria.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Androne laterale su via S.Tomaso con volta a botte (ultimo tratto a crociera, probabilmente avanzo di un precedente porticato). L'edificio si colloca all'imbocco del borgo, di cui non rispetta la tipologia e l'ambiente.									Ristrutturazione del piano terra.								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negoz. attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																	
NEG. 50.10a / 50.11a / 50.13a / 50.25a																		Rivestimento al piano terra in contrasto con l'ambiente.									REDATTA DA M.Torriani -marzo 1973 REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973 VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

