




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII -XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 92B...96A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; map.1351-1350																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						NUMERO SCHEDA											
																								0 1 5 0 3 0 4											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									a b c d e								
																		spazi liberi									3								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
L'attuale facciata è un'aggiunta ottocentesca a un preesistente edificio di impianto rustico databile al XVII secolo.																		Edificio in cortina a pianta irregolare. Altezza di quattro piani su strada, di tre nell'interno.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni,intonacata. Zoccolo in breccia levigata. Piano terra in bugnato d'arenaria (negozio a est con rivestimenti in marmo) finto bugnato ai lati della facciata.								
Altri interventi nel cortile (balcone in ferro).																		Copertura a due falde.									Solai in legno.								
Ristrutturazione della parte est del piano terra per apertura del negozio.																		Androne ovest con copertura piana. Androne est ricavato da un più vasto androne con copertura a botte.									Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Contorni delle aperture in arenaria. Parapetti dei ballatoi in ferro (strutture in legno.)								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
arco ribassato. Fascia orizzontale all'arco di cui le due laterali ad																		Piano terra organizzato originariamente in facciata su sei aperture ad arco di cui le due laterali ad									Consolidamento e risanamento.								
BIBLIOGRAFIA																		altezza del primo piano,le due parti laterali sono in finto bugnato a tutta altezza;con medaglioni con teste scolpite sopra le finestre									Ripristino della facciata.								
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 50.1a / 48.18a / 48.19a / 50.3a / 50.2a / 48.20a																		al I piano. Grande mansarda sul tetto. Cortile ovest:sul lato sud tracce di un antico portico e loggia; ballatoi sulla rientranza ad est.Cortile est:ballatoi sul lato sud,scale sul lato est e porta ad arco e contorno bugnato in arenaria sul lato nord. Aperture,ri-									OSSERVAZIONI								
Scheda bis.																		in contrasto con l'ambiente.									REDAZZATA DA M.Torriani -marzo 1973								
vestimento e insegne negozio lato est																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
																		VISTA DA																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S.Tomaso																		VIA S.Tomaso									N. CIV. 92B...96A									0 1 5 0 3 0 4								
REDATTA DA M.Torriani -marzo 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973																		VISTA DA								
																																												
																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										