



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 90B- 92									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 3 0 5																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1352																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE magazzino,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO									3																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVIII secolo.																		Edificio in cortina con pianta ad L, con corpo di fabbrica sul retro a un piano.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata. Zoccolo in intonaco rustico. Piano terra in finto bugnato. Solaia in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																										
Costruzione di un piccolo corpo di fabbrica per i servizi nel cortile.																		Altezza di quattro piani.									Copertura del corpo di fabbrica nel cortile in fibrocemento.																										
																		Copertura a due falde.									Contorni delle aperture in arenaria.																										
																		Androne centrale con copertura piana a travi in vista.									Elementi strutturali dei ballatoi in arenaria al primo piano, in legno al II e III. Parapetti in ferro.																										
																		Cortile interno.									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Consolidamento, risanamento.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Piccolo portone a tutto sesto.									Liberazione cortile. Ripristino facciata.																										
																		Due aperture ad arco ribassato in facciata (quella a est parzialmente murata) fasce orizzontali in facciata.									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																		Nel cortile ballatoio al primo piano sui lati est e sud, al secondo e terzo sul lato sud.																																			
																		negoz. attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.																																			
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATA DA M.Torriani -marzo 1973																										
EG. 79.36a / 48.13a / 48.14a / 48.15a																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973																										
																											VISTA DA																										

