



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 5 0 3 0 8																																			
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV.									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																																			
CATASIO Bergamo f.6; mp. 1357																		USO ATTUALE abitazione									a b c d e									3																																			
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ																										
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO																										
PROTEZIONE PROPOSTA portico e loggiati																																																																							
DATI CRONOLOGICI Edificio del XVIII secolo. Aggiunta di un corpo di fabbrica a nord (garage) poi parziale tamponamento loggiati nel cortile. Gabinetto esterno sul vicolo al primo piano.																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina (anche se risulta praticamente isolato dalla rilevante altezza rispetto ai corpi sud e nord). Altezza di quattro piani. Copertura a due falde. Corpo di fabbrica a nord, a un piano con copertura a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Architravi delle finestre al terzo piano in legno, al primo e al secondo in arenaria.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Finestrelle quadrate con grata al piano terra sul vicolo. Loggiato a rustico al III piano sull'angolo sud-ovest. Sul lato sud loggiato architravato su colonne al I e II piano con copertura piana, con travi a vista al piano terra, sul lato ovest, porticato architravato su colonne (ora quasi completamente murate). Colonne eleganti di altezza decrescente verso l'alto.																		PROPOSTE DI RESTAURO Risanamento e consolidamento. Ripristino del lato sud.																																			
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																																																					
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 79.25a / 48.9a / 79.28a / 79.30a																		REDATTA DA M.Torriani -marzo 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973																		VISTA DA																	

