



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XV- XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 5 0 3 1 1																	
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 86C-86D									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1366 C																		USO ATTUALE abitazione, laboratorio, officina																																			
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO								
PROTEZIONE PROPOSTA seminterrato																																																					
DATI CRONOLOGICI Fondazioni tardomedioevali e ristrutturazione probabilmente settecentesca. Aggiunta recente di una scala esterna sul lato nord e di una tettoia in ondulux. Probabile ristrutturazione interna. Corpo di fabbrica sul lato ovest. Rifacimento intonaco esterno.																		DATI TIPOLOGICI Edificio in testata di cortina a pianta rettangolare. Altezza di due piani. Copertura a due falde.									STRUTTURE E MATERIALI Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata in intonaco rustico. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Vasto seminterrato aperto sul lato ovest dove esiste un piccolo cortile con volte a crociera su pilastri. Corpo di fabbrica aggiunto sul lato ovest, a un piano con copertura a una falda in lamiera ondulata.									PROPOSTE DI RESTAURO Consolidamento, ripristino e valorizzazione del seminterrato.									OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATA DA M.Torriani -marzo 1973									REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973																	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 79.20a / 79.21a / 79.19a / 79.18a																											VISTA DA																										

