



1									2									3																																																														
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>																																																					
DENOMINAZIONE <b>Bottega di fabbro ferraio</b>																		EPOCA <b>sec.XV ?-XVIII</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <b>0150312</b>																																												
LOCALITÀ <b>S.Tomaso VIA S.Tomaso</b>																		N. CIV. <b>86B</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																																												
CATASTO <b>Bergamo f.6; mp. 1366</b>																		PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11</b>									piano terreno									1/2																																												
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>officina</b>																		PROTEZIONE PROPOSTA <b>fronti su strada e nel cortile (v. scheda 01.5.03.13)</b>									resto dell'edificio									1/2																																												
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									spazi liberi									1/2																										
																																													3																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																																					
Elementi tardogotici (finestre ogivali)																		Edificio in cortina a pianta irregolare.									Struttura mista in pietra e mattoni, intonacata.																																																					
Ristrutturazione probabilmente settecentesca.																		Altezza di due piani.									Solai in legno.																																																					
																		Copertura a due falde.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																																																					
Rifacimento intonaco esterno.																		Antico edificio rustico (fienile?) presenta una caratteristica e grande apertura al primo piano, con ante in legno.																																																														
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		Porta e finestra ad arco al piano terra.									Consolidamento e ripristino.																																																					
																		Due finestrelle quadrate con grata al primo piano.																																																														
BIBLIOGRAFIA																		Sul lato sud, sul cortile dell'edificio alla scheda n.01.5.03.13, due finestrelle ogivali.									OSSERVAZIONI																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigiane, vetrine, insegne, ecc.									REDAITTA DA <b>M.Torriani</b> -marzo 1973																																																					
NEG. 79.16a / 79.17a / 48.5a / 79.13a																											REVISIONATA DA <b>V.Zanella</b> aprile 1973																																																					
																											VISTA DA																																																					
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

