



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV.									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp.1366																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						NUMERO SCHEDA											
																								0 1 5 0 3 1 3											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																		resto dell'edificio									a b c d e								
																		spazi liberi									3								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XVIII secolo.																		Edificio in cortina a pianta irregolare.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni,intonacata.								
Ristrutturazione del retro verso il cortile interno.																		Altezza di tre piani. Copertura a due falde.									Zoccolo in intonaco rustico. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture al primo e secondo piano in arenaria.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Marcata concavità della facciata sul fronte stradale. Sul retro ristrutturato a veranda. piccolo giardino ben curato. Comignolo visibile.									Consolidamento e ripristino della facciata con modifiche dei contorni e della osservazioni soglia in marmo della porta.								
BIBLIOGRAFIA																		L'edificio si affaccia su uno stretto e tortuoso vicolo di via S.Tomaso.																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									REDATTA DA M.Torriani -marzo 1973								
NEG. 79.15a / 48.4a / 79.12a																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
																											VISTA DA								
1									2									3																	

