



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XV-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 86-86A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 3 1 4																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1366																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Data incisa su una pietra del contrafforte angolare: 1477.																		Edificio d'angolo a pianta irregolarmente quadrangolare.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni,intonacata.																										
Sopra basi quattrocentesche, edificio d'aspetto settecentesco.																		Altezza di quattro piani.									Solai in legno.																										
Ristrutturazione del cortile.																		Copertura a due falde?									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																										
Rifacimento intonaco della facciata.																		Androne laterale con volta a botte									Contorni delle aperture in arenaria.																										
																											Androne pavimentato in mattoni con listelle in pietra.																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		In facciata: portone ad arco ribassato,fascia orizzontale; sul lato est: contrafforti a scarpa,finestrella quadrata con grata al piano terra e finestrella ovale.									Consolidamento e risanamento.																										
																		Cancellata interna nell'androne. Sul retro,ballatoio al primo piano.									Rifacimento intonaco esterno.																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDAITTA DA M.Torriani									-marzo 1973																	
JEG. 79.11a / 79.10a / 79.14a / 48.3a																		Chiusura e targa del negozio dei primi del Novecento non in contrasto con l'ambiente.									REVISIONATA DA V.Zanella									aprile 1973																	
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

