




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 84									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime									0 1 5 0 3 1 5																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1359																		USO ATTUALE abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									3								
PROTEZIONE PROPOSTA																		DESTINAZIONE DI PIANO									STRUTTURE E MATERIALI																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio d'aspetto settecentesco, su basi probabilmente più antiche.																		Edificio d'angolo a pianta quadrangolare. Altezza di quattro piani. Copertura a due falde.									Struttura muraria in pietra e mattoni intonacata. Zoccolo in lastre di arenaria. Piano terra in finto bugnato. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture in arenaria. Ante del portone in legno e picchiotto in ferro. Androne selciato in arenaria.																										
Rimaneggiamenti delle aperture del fronte ovest.																		Androne laterale con volta a botte e crociera terminale verso il cortile.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Portone a tutto sesto. In facciata al piano terreno, finestrelle rettangolari con inferriate. Fascia orizzontale decorativa. Contrafforte in mattoni a riseghe e in pietrame sullo spigolo sud ovest. Sul retro piccoli ballatoi sui tre piani.									Risanamento e consolidamento.																										
BIBLIOGRAFIA																		L'edificio costituisce una delle ante fondamentali di piazza Carrara.									OSSERVAZIONI																										
																											Ha lo stesso mappale dell'edificio alla scheda 01.5.03.16 che ne costituisce la bassa terminazione a nord.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA M.Torriani -marzo 1973									REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973									VISTA DA																	
NEG. 79.9a / 79.8a / 79.7a / 79.2a 48.2a / 39.4a Scheda bis.																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITA S.Tomaso																		VIA S.Tomaso									N. CIV. 84									0 1 5 0 3 1 5																																			
REDATTA DA M.Torriani -marzo 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella									aprile 1973									VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

Altri elementi di identificazione grafica e fotografica.